


Beeinflussung der WebUI durch Avira Browser-Schutz / kein Fertig-Button

Durch den Avira Browser-Schutz können gewisse Funktionen der WebUI beeinflusst werden.

Folgende Fehlverhalten sind bei aktiviertem Browser-Schutz bisher aufgetreten:

- Übertragen von Geräte Einstellungen wird nicht abgeschlossen.
- Nach dem anlernen befinden sich keine Geräte im Posteingang.
- Direkte Verknüpfungen werden nicht erstellt, oder nicht angezeigt.




Lösung:

Klicken Sie in der Avira Software auf das Zahnradsymbol für den Browser-Schutz.



Tragen Sie in das Eingabefeld "Vom Browser-Schutz auszulassende URLs" die IP-Adresse der HomeMatic CCU ein und klicken anschließend auf "Hinzufügen".

Zum Speichern der Einstellungen klicken Sie unten auf "Übernehmen" und "OK".



Zudem gibt es in der kostenlosen Avira Version die Möglichkeit ein Browser Schutz Addon zu installieren.

Auch dieses Addon blockiert einige Funktionen der WebUI. Bitte deaktivieren Sie daher vor dem Zugriff auf die WebUI das Addon über die Browser-Einstellungen.

Des Weiteren kann es bei der Verwendung des Microsoft Internet Explorers vorkommen, das bei neu angerichteten Geräten kein Fertig-Button im Posteingang erscheint. Dieses Verhalten lässt sich auf die Verwendung des CCU2 NetBIOS Namen (homematic-ccu2) zurückführen.

Wir empfehlen daher generell die WebUI direkt über die Zentralen IP-Adresse aufzurufen und nicht über den NetBIOS Namen (homematic-ccu2). Bei Zugriff über den NetBIOS Namen kann es ggf. auch zu weiteren Beeinflussungen der WebUI kommen. Sollte Ihnen die Zentralen IP-Adresse nicht bekannt sein, kann diese mittels des Tools „NetFinder“ ermittelt werden.