



Adapter USB 3.1 C auf SATA

Beschreibung:

Dieser Adapter erlaubt Ihnen die Verwendung Ihrer 2.5" und 3.5" Festplatten mit SATA Anschluss über die schnelle USB 3.1C Schnittstelle am PC.

Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie den SATA Anschluss des Adapters mit Ihrer Festplatte.
2. Bei 3.5" Festplatten verbinden Sie das Netzteil mit dem Adapter (Das Netzteil ist optional erhältlich und nicht im Lieferumfang)
3. Verbinden Sie den USB 3.1 Stecker mit einen freien USB 3.1 Anschluss Ihres PCs.
4. Die Treiber werden jetzt installiert. Nach dem Abschluss der Treiberinstallation können Sie auf die Festplatte zugreifen.



ACHTUNG

Bitte trennen Sie die Festplatte nicht im Betrieb vom PC / Adapter, dies kann zu Schäden führen. Nutzen Sie die Funktion „Hardware sicher entfernen“ Ihres Betriebssystems um die Festplatte per Software abzuschalten. Danach können Sie erst die USB Verbindung trennen, dann das evtl. zusätzlich angeschlossene 12V Netzteil und zuletzt den Adapter von der Festplatte.

Wir übernehmen keine Haftung insbesondere für Montagefehler und Datenverluste. Wir empfehlen Ihnen regelmäßig Datensicherungen durchzuführen!

HINWEIS

Bei 3.5" Festplatten benötigen Sie ein zusätzliches 12V Netzteil mit DC 3.5 Stecker, dieses befindet sich nicht im Lieferumfang



SATA 3.0



USB 3.1 Type-C

Technische Daten:

Model	Joy-IT Adapter USB 3.1C auf SATA3.0
EAN	4250236811338
Artikelnummer	KB45
Ext. Schnittstelle	USB 3.1 Type-C, SATA 3.0, 12V DC-In
Kabellänge	20 cm
Hostanschlüsse	3.1 Type C
Übertr. Geschwindigkeit	Bis 10 Gbit/s
Interne Stromanschluss	12 DC-In
Betriebssystem	Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, MAC OS

